

**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ BVMT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TTQT&BVMT

Thanh Hoá, ngày 10 tháng 03 năm 2025

V/v Báo cáo công tác truyền nhận và kiểm soát số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục các trạm doanh nghiệp.

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hoá
- Phòng Môi trường - Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Thực hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường thực hiện tổng hợp báo cáo công tác truyền nhận và kiểm soát số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục các trạm quan trắc môi trường nước thải, khí thải của chủ nguồn thải trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá theo quy định, từ ngày 03/02/2025 đến ngày 9/03/2025).

(có báo cáo kèm theo).

Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường kính báo cáo Sở và Phòng môi trường kết quả giám sát dữ liệu của doanh nghiệp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.GĐ Sở N.K.T (để b/c);
- Lưu: VT, PQTMT.

GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Hùng

BÁO CÁO

Công tác truyền nhận và kiểm soát số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục các trạm quan trắc môi trường nước thải, khí thải của chủ nguồn thải trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá từ ngày 03/03/2025 đến 9/03/2025

| STT | Tên trạm | Trạm dừng truyền dữ liệu | Tỉ lệ số liệu nhận được (%) | Số lần gián đoạn dữ liệu >12h | Giá trị TB 24h vượt QCVN | Vấn đề khác | Ghi chú |
|----------|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|-------------|---------|
| A | Trạm khí thải | | | | | | |
| 1 | Công ty CP Giấy Miza | | 90 | | | | |
| 2 | Công ty CP giấy Koryo Việt Nam | | 83 | | Thông số PM vượt QCVN từ ngày 3/3/2025 đến 6/3/2025 (vượt từ 1,1 đến 1,5 lần) | | |
| 3 | Công ty CP giấy Mực Sơn | | 100 | | | | |
| 4 | Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 01 | | 100 | | | | |
| 5 | Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 02 | | 100 | | | | |
| 6 | Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 03 | | 100 | | | | |
| 7 | Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 04 | | 100 | | | | |
| 8 | Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 05 | | 100 | | | | |
| 9 | Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 06 | | 100 | | | | |
| 10 | Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 07 | | 100 | | | | |
| 11 | Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 08 | | 100 | | | | |
| 12 | Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 09 | | 100 | | | | |
| 13 | Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 10 | | 100 | | Thông số CO vượt QCVN ngày 7/3/2025(vượt 1,6) | | |
| 14 | Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 12 | | 100 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|-----|--|--|--|--|
| 15 | Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 13 | | 100 | | | | |
| 16 | Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 14 | | 100 | | | | |
| 17 | Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 15 | | 100 | | | | |
| 18 | Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 16 | | 100 | | | | |
| 19 | Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 17 | | 100 | | | | |
| 20 | Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 18 | | 100 | | | | |
| 21 | Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 19 | | 99 | | | | |
| 22 | Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 20 | | 99 | | | | |
| 23 | Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn – Trạm khí 21 | | 100 | | | | |
| 24 | Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 - Ống khói 1 | | 100 | | | | |
| 25 | Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 - Ống khói 2 | | 100 | | | | |
| 26 | Môi trường Nghi Sơn – Trạm CTNH | | 100 | | | | |
| 27 | Môi trường Nghi Sơn – Trạm CTSH | | 83 | | | | |
| 28 | Công ty CP tập đoàn VAS Nghi Sơn – Khí 01 | | 100 | | | | |
| 29 | Công ty CP tập đoàn VAS Nghi Sơn – Khí 02 | | 100 | | | | |
| 30 | Công ty CP giấy Lam Sơn | | 96 | | | | |
| 31 | Xi măng Long Sơn – KHI 01 | | 100 | | | | |
| 32 | Xi măng Long Sơn – KHI 02 | | 100 | | | | |
| 33 | Xi măng Long Sơn – KHI 03 | | 100 | | | | |
| 34 | Xi măng Long Sơn – KHI 04 | | 100 | | | | |
| 35 | Xi măng Long Sơn – KHI 05 | | 100 | | | | |
| 36 | Xi măng Long Sơn – KHI 06 | | 100 | | | | |
| 37 | Xi măng Long Sơn – KHI 07 | | 100 | | | | |
| 38 | Xi măng Long Sơn – KHI 08 | | 100 | | | | |
| 39 | Xi măng Long Sơn – KHI 09 | | 100 | | | | |
| 40 | Xi măng Long Sơn – KHI 10 | | 100 | | | | |
| 41 | Xi măng Long Sơn – KHI 11 | | 100 | | | | |
| 42 | Xi măng Long Sơn – KHI 12 | | 100 | | | | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|-----|--|---|---|
| 43 | Xi măng Long Sơn – KHI 13 | | 100 | | | |
| 44 | Xi măng Long Sơn – KHI 14 | | 100 | | | |
| 45 | Xi măng Long Sơn – KHI 15 | | 100 | | | |
| 46 | Xi măng Long Sơn KHI 16 | | 100 | | | |
| 47 | Xi măng Long Sơn KHI 17 | | 100 | | | |
| 48 | Xi măng Long Sơn KHI 18 | | 100 | | | |
| 49 | Xi măng Long Sơn KHI19 | | 90 | | | |
| 50 | Xi măng Bim Sơn khói lò 2 | | 100 | | | |
| 51 | Xi măng Bim Sơn khói lò 3 | | 100 | | Thông số PM vượt QCVN ngày 3/3/2025 và ngày 4/3/2025 (vượt lần lượt 1,4 và 1,2 lần) | Thiết bị đo NOx bị lỗi từ ngày 3/3/2025 đến ngày 9/3/2025 |
| 52 | Xi măng Bim Sơn Nghiền than 2 | | 100 | | | |
| 53 | Xi măng Bim Sơn Nghiền than 3 | | 100 | | | |
| 54 | Xi măng Bim Sơn Nghiền xi 1 | | 100 | | | |
| 55 | Xi măng Bim Sơn Nghiền xi 2 | | 100 | | | |
| 56 | Xi măng Bim Sơn Nghiền xi 3 | | 100 | | | |
| 57 | Xi măng Bim Sơn Nghiền xi 4 | | 100 | | | |
| 58 | Xi măng Bim Sơn máy lạnh 2 | | 100 | | | |
| 59 | Xi măng Bim Sơn máy lạnh 3 | | 100 | | | |
| 60 | Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (KHITM1) | | 100 | | | |
| 61 | Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (KHITM2) | | 100 | | | |
| 62 | Xi măng Nghi Sơn KHI206 | | 100 | | | |
| 63 | Xi măng Nghi Sơn NXI602 | | 100 | | | |
| 64 | Xi măng Nghi Sơn NXI502 | | 100 | | | |
| 65 | Xi măng Nghi Sơn NXI402 | | 100 | | | |
| 66 | Xi măng Nghi Sơn NXI302 | | 100 | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|--|-----|--|--|---|
| 67 | Xi măng Nghi Sơn NXI204 | | 100 | | | |
| 68 | Xi măng Nghi Sơn NXI203 | | 100 | | | |
| 69 | Xi măng Nghi Sơn NXI104 | | 100 | | | |
| 70 | Xi măng Nghi Sơn NXI103 | | 100 | | | |
| 71 | Xi măng Nghi Sơn KHIL06 | | 100 | | | |
| 72 | Xi măng Nghi Sơn LANH08 | | 100 | | | |
| 73 | Xi măng Nghi Sơn LAN208 | | 100 | | | |
| 74 | Xi măng Nghi Sơn THAN11 | | 100 | | | |
| 75 | Xi măng Nghi Sơn THA211 | | 100 | | | |
| 76 | Xi măng Đại Dương (Ống khói chính) | | 100 | | | |
| 77 | Xi măng Đại Dương (Nghiền than 01) | | 100 | | | |
| 78 | Xi măng Đại Dương (Làm nguội 01) | | 100 | | | |
| 79 | Xi măng Đại Dương (Nghiền xi 01) | | 100 | | | |
| B | Trạm nước thải | | | | | |
| 1 | Công ty TNHH giấy Roll Spost Việt Nam | | 100 | | | Thiết bị Amoni bị lỗi từ ngày 3/3/2025 đến ngày 9/3/2025. |
| 2 | Công ty Giấy Miza | | 100 | | | |
| 3 | Công ty TNHH giấy Annora Việt Nam | | 100 | | | |
| 4 | Công ty CP giấy Koryo Việt Nam | | 100 | | | |
| 5 | Vinhome Star city Thanh Hoá | | 100 | | | |
| 6 | KCN Lễ Môn hệ thống xử lý nước thải | | 100 | | | |
| 7 | Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 nước BLM | | 100 | | | |
| 8 | Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 nước TCN | | 100 | | | |
| 9 | Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn trạm nước 1 | | 100 | | | |
| 10 | Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn trạm nước 2 | | 100 | | | |
| 11 | Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn trạm nước 3 | | 100 | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|-----|--|--|--|---|
| 12 | Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn trạm nước 4 | | 100 | | | | |
| 13 | Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn trạm nước 6 | | 100 | | | | |
| 14 | Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn - NM | | 100 | | | | |
| 15 | Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn - KHC | | 100 | | | | |
| 16 | Công ty CP giấy Mục Sơn | | 97 | | | | |
| 17 | Công ty CP giấy Lam Sơn | | 100 | | | | |
| 18 | Công ty TNHH MTV TCE Jean | | 100 | | | | |
| 19 | Nhà máy may An Phước | | 100 | | | | |
| 20 | Khu đô thị mới Đông Sơn – Phường An Hưng | | 100 | | | | |
| 21 | Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hoá | | 100 | | | Lỗi thiết bị đo Amoni liên tục từ ngày 6/3/2025 đến ngày 9/3/2025. | |
| 22 | Công ty TNHH 2 thành viên ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ | | 100 | | | | |
| 23 | Công ty TNHH sữa Lam Sơn | | 100 | | | | |
| 24 | Công ty TNHH giấy Alena | | 100 | | | | |
| 25 | Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (NUOTLM) | | 100 | | | | |
| 26 | Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (NUOSXL) | | 100 | | | Thiết bị đo thông số Amoni bị lỗi từ ngày 3/3/2025 đến 9/3/2025. | Công văn số 183/NĐNS-ATMT ngày 21/02/2025 của Công ty nhiệt điện Nghi Sơn về việc báo cáo thiết bị Amoni bị hỏng lớp màng đo của sensor |
| 27 | Flamingo Hải Tiên (nước thải) | | 100 | | | | |
| 28 | Khu công nghiệp Hoàng Hóa | | 100 | | | | |

